





学 校 名	白河市立信夫第一小学校	点検箇所番号	7
路 線 名	国道294号		
場 所 (住所)	町屋交差点 (白河市大信町屋字町屋123番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多く、車のスピードも速い。直進車や右折車がぎりぎり交差点に進入してくるので危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道 路 管 理 者	ガードレールの設置を検討する。
		警 察 署	日中の交通量から右折矢印信号の設置は困難と思われるが、公安へ上申する。
対策後の写真			

学 校 名	白河市立信夫第一小学校	点検箇所番号	8
路 線 名	県道58号主要地方道矢吹～天栄線		
場 所 (住所)	日本住宅(株) 指定パネル工場 (白河市大信中新城字赤沼付近)		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多く、車のスピードも速い。横断歩道はあるが歩行者用信号機はなく、横断時危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道 路 管 理 者	警察と協議し、ラインの引き直しを検討する。
			

学 校 名	白河市立信夫第一小学校	点検箇所番号	9
路 線 名	県道58号主要地方道矢吹～天栄線		
場 所 (住所)	(株)川島製作所前の交差点 (白河市大信下新城字八斗蒔付近)		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多く、車のスピードも速い。県道を渡る場所には横断歩道や信号機がないので、横断時大変危険である。現在は、保護者が危険と判断し、集合場所まで送り届けている。		
点検箇所の写真		対 策	
	道路管理者	警察と協議しながら、ラインの引き直しを検討する。	
	警 察 署	横断歩道の設置を公安に上申する。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立信夫第一小学校	点検箇所番号	10
路 線 名	国道294号		
場 所 (住所)	町屋交差点 (白河市大信町屋字町屋123番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	道幅が狭く、登下校時危険なので歩道の設置を要望する。		
点検箇所の写真		対 策	
	道路管理者	今後、歩道の設置を検討していく。	
	対策後の写真	【点検箇所地図】	
			

