

学校名	関辺小学校	点検箇所番号	1
路線名	川前松並線、夏梨関辺線		
場 所	白河市関辺川前98番地付近 国道289号線南側交差点		
状 況	学校に行くために国道289号線を横断した後、三叉路を2度横断するが、登下校時の交通量が多く危険。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	登下校時の横断時のサポートを実施	
	道路管理者	R3、4年度に交差点形状の改善、注意喚起路面標示実施	
	警 察	街頭指導の強化	
点検後の状況			
			

学校名	関辺小学校	点検箇所番号	2
路線名	川前5号線		
場 所	白河市関辺川前8 付近 ひもろぎの園付近信号手前		
状 況	国道への抜け道として交通量が多いが、道幅が狭くすぐ脇が田んぼで、車が通ると児童の歩行スペースや待避所がなくなり危険。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	登下校時の見守り隊によるサポートを実施	
	道路管理者	歩道設置済み	
	警 察		
点検後の状況			
			

学校名	関辺小学校	点検箇所番号	3
路線名	市道 関辺番沢線		
場 所	白河市関辺西ノ内41 中川電設付近		
状 況	交通量が多いのだが、道路の途中から歩道が終わってしまい、道幅も狭いので交通事故の危険性が高く歩道の延伸が望まれる。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	交通安全指導、見守り隊のサポートを実施	
	道路管理者	区画線及び路面標示を実施済み	
	警 察		
点検後の状況			
			