

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河南中学校	点検箇所番号	白南中①	14
路線名	新白河南湖ニュータウン 1 号線			
場 所	白河市影鬼越南東部出口（白河市影鬼越30番地付近）			
状 況	生徒は登校時、この急な下り坂を下り、丁字路を曲がることになる。道路の朝晩の交通量も多いため、危険である。過去に接触事故も起きている。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。 登下校時の安全指導を継続して行い、注意喚起する。	
		道路管理者	一時停止箇所としての要望をする。 減速の看板や路面表示の設置等、速度抑制対策を検討する。	
		警 察		
対策後の写真				

学校名	白河市立白河南中学校	点検箇所番号	白南中②	15
路線名	南湖石阿弥陀線			
場 所	白河市白坂石阿弥陀25番地付近			
状 況	丁字路で、道幅も急に狭くなる場所である。植え込みもあり見通しも悪い。朝晩の交通量も多い。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。 登下校時の安全指導を継続して行い、注意喚起する。		
	道路管理者	令和6年度に歩道整備のための測量設計業務を発注し実施中である。		
	警 察	取り締まりの実施。		
対策後の写真				

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河南中学校	点検箇所番号	白南中③	16
路線名	南湖石阿弥陀線			
場 所	みうら小児クリニック交差点（白河市白坂石阿弥陀17番地 1 付近）			
状 況	道幅が狭い直線道路であるが、朝晩の交通量が多く歩道のスペースもない。自転車通学の生徒にとっても危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。 登下校時の安全指導を継続して行い、注意喚起する。	
		道路管理者	N o 2 と同じく 令和 6 年度に歩道整備のための測量設計業務を発注し実施中である。	
		警 察	取り締まりの実施。	
対策後の写真				