

福島県白河市表郷小学校校区（通学路対策箇所図）



② 道路幅が狭いため、歩行者のすぐそばを自動車を通る。片側の路側帯が狭く、下校時には左側通行を余儀なくされている。

① 道路幅が狭いため、歩行者のすぐそばを自動車を通る。路側帯が狭く白線の内側を歩けない。

◎ 結果一覧

【表郷小学校】

①ア 路線名等・・・市道（堀越3号線）

イ 場所・・・表郷小～JR金山駅間（白河市表郷金山字越堀付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・道路幅が狭いため、歩行者のすぐそばを自動車が通る。路側帯が狭く白線の内側を歩けない。

エ 対策

○学校・警察による対策

- ・交通規制について地域の要望を取りまとめ、要望書を警察署に提出する。その後、警察署においてその必要性を検討する。

< 対策箇所 >



②ア 路線名等・・・市道（竹ノ内井戸尻線・竹ノ内仲町線）

イ 場所・・・表郷小～吉野屋ファーム間（白河市表郷金山字井戸尻付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・道路幅が狭いため、歩行者のすぐそばを自動車が通る。片側の路側帯が狭く、下校時には左側通行を余儀なくされている。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・カーブや坂道などの危険箇所について、「スクールゾーン」の標識や減速マークなどの道路表示の検討をする。

< 点検箇所 >

