


学 校 名	白河市立表郷中学校	点検箇所番号	20
路 線 名	市道 上願八幡線		
場 所 (住所)	表郷中学校駐輪場前の道路 (白河市表郷番沢字柳沼60付近)		
通学路の状況 危険の内容	幅員が狭く、対面通行のため、路側帯まではみ出さないと車両のすれ違いはできない。自転車通学の生徒と車両が一緒になると危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		<p>道 路 幅 が 広 い た め、一 方 通 行 に す る の は 難 し い。</p> <p>警 察 署</p>	
<p>対策後の写真</p>			<p>【点検箇所地図】</p>  <p>点 検 箇 所</p>

学 校 名	白河市立表郷中学校	点検箇所番号	21
路 線 名	市道		
場 所 (住所)	表郷小学校付近		
通学路の状況 危険の内容	ブロック塀が老朽化し、一部傾斜している。		
点検箇所の写真		対 策	
 <p>ブロック塀改修前</p>		<p>塀の所有者</p> <p>所有者の意志により塀を改修した。</p>	
<p>対策後の写真</p> 			
		<p>【点検箇所地図】</p> 	