

学校名	白河第三小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道北中川原線		
場 所	大谷菓子店付近(旭町1丁目217)		
状 況	歩行者と車両の間隔が少ないうえ、通学時間帯は車両も多く大変危険である。また、ガードレールも老朽化している。児童の安全確保のため改善をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者	路肩部分の整備と防護柵の設置を検討	
	警 察	登校時間帯の車両侵入禁止等交通規制の検討	
点検後の状況		<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">点検箇所</div> 	