

学校名	白河第二小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道立石真舟線、真舟和尚壇線		
場 所	白河第二中学校周辺(和尚壇)		
状 況	道路幅が狭く、通学する児童のすぐ脇を車両が走行するため危険である。道路の拡幅や歩道の整備など安全確保をお願いしたい。白河第二中学校の通学路でもある。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	
		道路管理者	歩道整備を検討する
		警 察	
点検後の状況			