

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立小田川小学校	点検箇所番号	小田川小①	17
路線名	大清水桜岡前線			
場 所	白河市萱根鎮守前付近			
状 況	道幅が狭く通勤、通学路として使用されており、事故がないのが不思議なくらいである。 奥には住宅があり、冬場には凍結のため走らなくなることも多くある。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。		
	道路管理者	道路拡幅計画あり。		
	警 察			
対策後の写真				