

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河中央中学校	点検箇所番号	中央中①	10
路線名	市道 白河駅明戸線～大手町搦目橋線			
場 所	白河中央中学校前の交差点（白河市明戸72番地5）			
状 況	通勤通学の時間帯に羅漢橋方面からの車の往来が多い。また、カーブのため見通しが悪い。設置されているミラーは運転手から見えにくく、羅漢橋方面からの自動車は、前に出て左右確認をしている状況である。通学時間の混雑に伴い、歩行者横断帯に車が停車していることも多い。白河駅方面から羅漢橋方面へ左折する車と直進車、羅漢橋方面から出て来る車が交錯し交通量が多いうえ、県道232号から抜ける車のスピードが出ていることも多く、危険を感じている。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	見守り隊と連携して朝の登校指導を継続する。 通学指導において注意喚起を継続する。	
		道路管理者	カラー舗装の延長や路面表示等、速度抑制対策を検討する。	
		警 察		
対策後の写真				

学校名	白河市立白河中央中学校	点検箇所番号	中央中②	11
路線名	白河駅八竜神線～白河駅明戸線			
場 所	J A 夢みなみ白河支所前の T 字路（白河市明戸 2 5 番地 1）			
状 況	通勤通学の時間帯は交通量が多く、一時停止をしない車があることや、運転手側から歩行者を確認しづらいため危険である。また、横断歩道が傾斜となっているため、冬場は横断中に転倒する生徒（自転車、歩行者とも）見られた。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	見守り隊と連携して朝の登校指導を継続する。 通行時、並列や広がらないよう交通安全指導を行う。		
	道路管理者	歩道のカラー舗装を検討する。		
	警 察			
対策後の写真				

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河中央中学校	点検箇所番号	中央中③	12
路線名	県道白河石川線			
場 所	福島交通バス板橋停留所付近			
状 況	中央中学校に登校する生徒がバスに乗るために、横断歩道がない県道を横断しなければならない。安全確保のために横断歩道を設置していただきたい。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を行う。	
		道路管理者		
		警 察	滞留場所がなく、横断歩道の設置は困難。	
対策後の写真				