


令和6年度 通学路の危険箇所

|                                                                                   |                                                       |                                                                                     |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 学校名                                                                               | 白河市立白河第三小学校                                           | 点検箇所番号                                                                              | 白三小① | 4 |
| 路線名                                                                               | 西郷搦目線                                                 |                                                                                     |      |   |
| 場 所                                                                               | クロネコヤマト結城店付近交差点（白河市結城77番地付近）                          |                                                                                     |      |   |
| 状 況                                                                               | 通学に使用する児童は少ないが、信号がない横断歩道がある十字路となっており、交通量も多く、横断が危険である。 |                                                                                     |      |   |
| 点検箇所の写真                                                                           |                                                       | 対 策                                                                                 |      |   |
|  | 学 校                                                   | 見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。                                                            |      |   |
|                                                                                   | 道路管理者                                                 | 外側線の引き直しをR7より対応していく。                                                                |      |   |
|                                                                                   | 警 察                                                   | 警察）ダイヤモンド、白線の引き直し、取り締まりの強化                                                          |      |   |
| 対策後の写真                                                                            |                                                       |  |      |   |

|                                                                                     |                                                      |                                                                                      |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 学校名                                                                                 | 白河市立白河第三小学校                                          | 点検箇所番号                                                                               | 白三小② | 5 |
| 路線名                                                                                 | 市道白河駅八竜神線                                            |                                                                                      |      |   |
| 場 所                                                                                 | ほっともっと旭町店付近丁字路（白河市旭町1丁目238-1付近）                      |                                                                                      |      |   |
| 状 況                                                                                 | 登下校に使用する児童もあり、信号がない横断歩道がある丁字路となっている。交通量も多く、横断が危険である。 |                                                                                      |      |   |
| 点検箇所の写真                                                                             |                                                      | 対 策                                                                                  |      |   |
|  | 学 校                                                  | 見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。<br>通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。                                  |      |   |
|                                                                                     | 道路管理者                                                | R7よりカラー舗装等を検討する。                                                                     |      |   |
|                                                                                     | 警 察                                                  | 信号機の新たな設置は困難であり、近くの信号機を移設または統合となる。                                                   |      |   |
| 対策後の写真                                                                              |                                                      |  |      |   |